

**LOTTO 5**  
**- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -**



**FOTO n° 1:** Vista ingresso locale magazzino piano terra lato Sud.



**FOTO n° 2:** Vista ingresso locale magazzino piano terra lato Sud-Ovest.



**FOTO n° 3:** Vista rampa carrabile di accesso piano sottostrada lato Est.



**FOTO n° 4:** Vista copertura fabbricato.



**FOTO n° 5:** Vista rampa carrabile di accesso piano sottostrada lato Nord-Est.



**FOTO n° 6:** Vista locali tecnologici lato Nord.



FOTO n° 7: Vista locale magazzino piano sottostrada.



FOTO n° 8: Vista locale magazzino piano sottostrada.



FOTO n° 9: Vista locale magazzino piano sottostrada lato Ovest del fabbricato.



FOTO n° 10: Vista parete separazioni locali piano sottostrada e particolare porta blindata.



FOTO n° 11: Vista parete separazioni locali piano sottostrada e particolare porta blindata.



FOTO n° 12: Vista ingresso carrabile piano sottostrada.



**FOTO n° 13:** Vista interna locale magazzino piano terra e macchie d'umidità.



**FOTO n° 14:** Vista interna locale magazzino piano terra e macchie d'umidità.



**FOTO n° 15:** Vista interna locale magazzino piano terra e macchie d'umidità.



**FOTO n° 16:** Vista interna particolare macchie d'umidità al piano terra.



**FOTO n° 17:** Vista interna particolare macchie d'umidità al piano terra.



**FOTO n° 18:** Vista interna locale magazzino piano terra.



**FOTO n° 19:** Vista interna locale magazzino piano terra e macchie d'umidità.



**FOTO n° 20:** Vista interna locale magazzino piano terra.



**FOTO n° 21:** Vista interna locale ufficio piano terra.



**FOTO n° 22:** Vista interna particolare macchie d'umidità al piano terra.



**FOTO n° 23:** Vista interna locale magazzino piano terra.



**FOTO n° 24:** Vista interna locale magazzino piano terra.



**FOTO n° 25:** Vista interna locale ingresso-ufficio al piano terra.



**FOTO n° 26:** Particolare ammaloramenti strutture di copertura piano terra.



**FOTO n° 27:** Particolare infiltrazioni d'acqua al piano terra.



**FOTO n° 28:** Particolare infiltrazioni d'acqua al piano terra.