

LOTTO 1
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -

1



FOTO n° 1: Vista da Via Matteotti, ingresso fabbricato lato Nord-Ovest e appartamento oggetto di relazione.



FOTO n° 2: Vista da Traversa di Via Matteotti, ingresso carrabile fabbricato lato Est, ingresso box e posto auto scoperto.



FOTO n° 3: Vista da Traversa di Via Matteotti, ingresso carrabile fabbricato lato Sud-Est e vista appartamento oggetto di relazione al Piano Rialzato.



FOTO n° 4: Vista accesso al Box ed al posto auto scoperto lato Nord del fabbricato.



FOTO n° 5: Vista interna Box.



FOTO n° 6: Vista interna Box.



FOTO n° 7: Vista interna Box.



FOTO n° 8: Vista interna Box.




FOTO n° 9: Vista interna vano scale.



FOTO n° 10: Vista interna portoncino d'ingresso all'appartamento.



FOTO n° 11: Vista interna appartamento.



FOTO n° 12: Vista interna appartamento.



FOTO n° 13: Vista interna appartamento.



FOTO n° 14: Vista interna appartamento.



FOTO n° 15: Vista interna appartamento.



FOTO n° 16: Vista interna particolare corpo scaldante.



FOTO n° 17: Vista interna locale wc appartamento.



FOTO n° 18: Particolare quadro elettrico e citofono appartamento.



FOTO n° 19: Particolare termostato appartamento.



FOTO n° 20: Vista balcone e vano caldaia appartamento lato Ovest.



FOTO n° 21: Vista balcone lato Est.